



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira- SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO POR MONITORAMENTO 001/2023

Processo 49/2023

Verificação de pressão na rede de distribuidora de água tratada, nos bairros Jd. Vila Maria e Santa Marta

Foi realizado no período de 14/06/2023 a 21/06/2023, monitoramento de pressão nos bairros Vila Maria e Santa Marta. O monitoramento tem por objetivo verificar se a pressão da água disponibilizada na rede de distribuição atende os requisitos mínimo de 10 mca (metros de coluna d'água) e máximo de 50 mca, estabelecidos na NBR 12218 - Associação Brasileira de Normas Técnicas. O monitoramento ocorreu nas Ruas José dos Santos bairro Vila Maria e João de Lima Filho bairro Santa Marta, sendo o monitoramento realizado por datalogger.

Foram constatadas oscilações na pressão, conforme dados apresentados no ofício OF-ADC-112-23-GO. As oscilações identificadas são apresentadas na tabela abaixo.

Data	Logradouro	Horário
17/06/2023	Rua José dos Santos, nº 87	05:30 as 15:30
19/06/2023	Rua José dos Santos, nº 87	14:45 as 16:15
20/06/2023	Rua José dos Santos, nº 87	13:45 as 15:00
17/06/2023	Rua João de Lima Filho, nº 510	11:45; 14:00 as 14:30; 15:30
20/06/2023	Rua João de Lima Filho, nº 510	22:45 as 00:30

A Concessionária BRK Ambiental informou no ofício supracitado, que as oscilações, exceto a do dia 20/06/2023 na Rua João de Lima Filho, ocorreram devido há rompimentos de rede na Av. Adhemar de Barros. Os rompimentos ocorreram devido às escavações para a passagem da drenagem de águas pluviais, quem vem sendo realizada pela empresa DGB, contratada da Prefeitura Municipal.

Já as oscilações do dia 20/06 na Rua João de Lima Filho, ocorreram no período noturno, período de menor consumo. Segundo a Concessionária, as oscilações ocorreram devido à redução de pressão para gestão do abastecimento. Considerando a inexistência de reclamações de baixa pressão na ouvidoria da ARMPF, nos bairros monitorados, entendemos, s.m.j., que as oscilações detectadas apenas no dia 20/06 não caracterizam falha no abastecimento.

Considerando os dados fornecidos pela Concessionária, verifica-se que a pressão da água distribuída, exceto nos períodos apresentados na tabela acima, vem mantendo-se estáveis e dentro dos padrões estabelecidos pela NBR 12218. Quanto as oscilações



Porto Ferreira

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF**

Rua Dr. Carlindo Valeriani, 716, Centro.
Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-017-Telefones: (19) 3585-7225
CNPJ: 14.239.170/0001-38



detectadas, entendemos que as justificativas apresentadas pela Concessionária são pertinentes.

Diante do exposto, entendemos que as oscilações constatadas foram devidamente justificadas pela Concessionária BRK Ambiental. Deste modo, consideramos que condições mínimas e máximas de pressão, estabelecidas em norma, vêm sendo atendidas.

Porto Ferreira, 02 de agosto de 2023.

Wendel Ederson Marcelino Cremonezi – Analista Regulador