

Rua Dona Balbina, n.º 230 – Sala 33 – 3° Andar – Ed. Fratini, Centro. Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38

CNPJ: 14.239.170/0001-38 E-mail: <u>contato@arpf.com.br</u>



Relatório de Fiscalização Eventual

RFE/DF/006/2018 Processo I-153/2018

Serviços de reparos em pavimentos decorrentes de intervenções nos sistemas de água e esgoto



Agosto/2018



Rua Dona Balbina, n.º 230 – Sala 33 – 3º Andar – Ed. Fratini, Centro. Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225



CNPJ: 14.239.170/0001-38 E-mail: <u>contato@arpf.com.br</u>

Índice

1. IDENTIFICAÇÃO DA ARMPF	3
2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	3
3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO	4
4. INTRODUÇÃO	5
5. OBJETIVO	5
6. METODOLOGIA DE FISCALIZAÇÃO	7
7. RELATÓRIO	8
8. CONSTATAÇÕES DE NÃO CONFORMIDADES (NC)	12
O CONCLUSÃO	1.4



Rua Dona Balbina, n.º 230 – Sala 33 – 3º Andar – Ed. Fratini, Centro. Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38



E-mail: contato@arpf.com.br

1. IDENTIFICAÇÃO DA ARMPF

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA — ARMPF

CNPJ: 14.239.170/0001-38

Endereço: Rua Dona Balbina, n.º 230 - Sala 33 - 3º Andar - Ed.

Fratini, Centro, Porto Ferreira - SP

CEP: 13.660-000

Telefones: (19) 3585-7225

2. IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

BRK AMBIENTAL - PORTO FERREIRA S.A.

CNPJ: 14.001.255/0001-83

Endereço: Rua Nelson Pereira Lopes, 199, Centro - Porto Ferreira

- SP

CEP: 13.660-000

Telefones: (19) 3589-3521, 0800 771 0001



Rua Dona Balbina, n.º 230 – Sala 33 – 3º Andar – Ed. Fratini, Centro. Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38



E-mail: contato@arpf.com.br

3. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo de Fiscalização:	Fiscalização Eventual				
N° Processo de Fiscalização:	o: I-153/2018				
Sistema:	Viário Municipal				
Unidades Fiscalizadas:	Ruas, avenidas, passeios públicos, etc. Bairros: Jd. Porto Novo, Jd. Residencial dos Jatobás, Vila Sibyla, Jd. Anibal, Estância dos Granjeiros, Jd. Porto Seguro, Pq. Residencial José Gomes, Pq. Residencial Santa Luzia, Jd. Parque dos Ipês.				
Legislação / Normatização:	Contrato de Concessão 055/2011 - Anexo V - Regulamento da Concessão, Art. 24 e 25.				
Equipe Técnica da ARMPF:					

Arlei Flausino Aureliano - Fiscal Wendel Ederson M. S. Cremonezi - Analista Regulador Luís Henrique Paludetti - Chefe da Divisão Financeira



Rua Dona Balbina, n.º 230 – Sala 33 – 3º Andar – Ed. Fratini, Centro. Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225

CNPJ: 14.239.170/0001-38 E-mail: contato@arpf.com.br



4. INTRODUÇÃO

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de Porto Ferreira - ARMPF foi criada pela Lei Complementar n° 101 de 19/11/2010 e iniciou suas atividades em 03/10/2011 conforme Decreto 154/2011.

A ARMPF tem por finalidade regular, controlar e fiscalizar os serviços públicos delegados, permitidos, concedidos, autorizados, ou operados diretamente pelo poder público municipal, assim como a ele delegados por outros entes federativos ou consorciais, sob qualquer forma.

Conforme Contrato de Concessão 055/2011 e seus aditamentos, a prestação dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário no Município de Porto Ferreira cabe a BRK Ambiental de Porto Ferreira S.A.

No exercício de suas atribuições legais de fiscalização, cabe a ARMPF garantir o cumprimento de normas e regulamentos editados pelo poder público, deforma que os serviços sejam prestados satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e atualidade.

5. OBJETIVO

Dando continuidade a fiscalização eventual apresentamos relatório com os resultados da fiscalização eventual realizada pela ARMPF no Sistema Viário Municipal para averiguação da situação dos reparos no pavimento realizados em ruas, avenidas, praças, passeios públicos, etc, decorrentes de intervenções nos sistemas de água e esgoto.

A motivação desta fiscalização se deve a constantes reclamações de munícipes e da Câmara Municipal, além vistorias e solicitações de reparos anteriores efetuadas pela ARMPF, dos quais vários não foram atendidos pela Concessionária.

Desde o início de suas atividades a ARMPF vem fiscalizando e solicitando providências quanto aos problemas identificados.



Rua Dona Balbina, n.º 230 – Sala 33 – 3º Andar – Ed. Fratini, Centro. Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38

E-mail: contato@arpf.com.br



Porto Ferreira

Notamos que a Concessionária BRK-Ambiental adotou nos últimos meses melhores práticas para recomposição dos pavimentos, no entanto, transitando pelas vias municipais fica evidente o passivo de recomposições asfálticas e de calçadas a serem corrigidos pela Concessionária.

Esta é a fase inicial de um trabalho mais estruturado e contínuo de fiscalização.

Objetivamos, desta forma, trazer maior qualidade ao tráfego nas vias municipais em cumprimento ao disposto nos artigos 24 e 25 do Anexo VII - Regulamento da Concessão - Agua e Esgoto, do Contrato de Concessão 055/2011:

"Artigo 24 – <u>No trecho da ligação de água situado entre a rede de distribuição e o medidor</u> (Ponto de entrega da água), <u>o CONCESSIONÁRIO terá total responsabilidade por sua manutenção</u>, o que implica na retirada dos pavimentos, escavação, reparo de instalação hidráulica, substituição de peças e materiais, reaterro e reposição dos pavimentos, os quais deverão ser de mesmo padrão que o original."

"Artigo 25 – <u>No trecho da ligação de esgoto, do tubo de inspeção e limpeza</u> (TIL ou ponto de coleta) <u>até a rede coletora, o CONCESSIONÁRIO terá total responsabilidade pela sua manutenção, o que implica na retirada da pavimentação, escavação, substituição de peças e materiais, reaterro e reposição dos pavimentos, os quais deverão ser de mesmo padrão e <u>qualidade que o original.</u>"</u>

ABNT NBR 11170:1990 Versão Corrigida:1991- Serviços de pavimentação - Terminologia

ABNT NBR 11171:1990 - Serviços de pavimentação - Classificação

ABNT NBR 11804:1991 - Materiais para sub-base ou base de pavimentos estabilizados

ABNT NBR 6457:1986 - Amostra do Solo - Preparação para ensaio de compactação e ensaios de Caracterização

ABNT NBR 7181:1984 Versão Corrigida:1988- Solo - Análise granulométrica

ABNT NBR 7182:1986 Versão Corrigida:1988 - Solo - Ensaio de compactação

ABNT NBR 7185:1986 Versão Corrigida:1988 - Solo - Determinação da massa específica aparente "in situ", com emprego do frasco de areia



Rua Dona Balbina, n.º 230 – Sala 33 – 3º Andar – Ed. Fratini, Centro. Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38



E-mail: contato@arpf.com.br

Resolução CONAMA n. 307:2002

6. METODOLOGIA DE FISCALIZAÇÃO

Adotamos vistorias por meio de varredura completa das vias públicas, tendo o fiscal da ARMPF percorrido todas as vias, no período de 29/06/2018 a 06/08/2018, afim de identificar não conformidades de forma assertiva, destacando que **todos** os pontos identificados são relativos a intervenções nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, cuja responsabilidade de manutenção é da concessionária.

Foram vistoriados 9 bairros: Jd. Porto Novo, Jd. Residencial dos Jatobás, Vila Sibyla, Jd. Anibal, Estância dos Granjeiros, Jd. Porto Seguro, Pq. Residencial José Gomes, Pq. Residencial Santa Luzia, Jd. Parque dos Ipês.

Todas as irregularidades foram fotografadas e estão identificadas em listagem. As imagens estão contidas em mídia digital (CD) anexo a este relatório.



Rua Dona Balbina, n.º 230 – Sala 33 – 3º Andar – Ed. Fratini, Centro. Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38



E-mail: contato@arpf.com.br

7. RELATÓRIO

As não conformidades identificadas foram classificadas em:

1- Afundamento/depressão, 2-Saliência/elevação, 3Irregularidade/ondulação, 4-Trinca/rachadura, 5-Buraco, 6Soltando, 7-Ausência de reparo.

A grande maioria das vias vistoriadas apresentou não conformidades nos reparos.

Foram vistoriadas 87 ruas e avenidas. Nestas foram constatadas 75 não conformidades, destas 52 constam na lista de O.S. encaminha pela concessionária à esta autarquia. Várias não conformidades possuem mais de um problema no mesmo local, que totalizaram 114.

Resumo				
1- Afundamento/depressão	50			
2- Saliência/elevação	4			
3- Irregularidade/ondulação	7			
4- Trinca/rachadura	51			
5- Buraco	2			
6- Soltando	0			
7- Ausência de Reparo	0			
Total de problemas				
Total N.C. (reparos a serem realizados)				
Lista O.S. BRK Ambiental				

Sendo a maior parte das não conformidades relativas ao afundamento do pavimento reparado, denota-se compactação insuficiente e/ou material inadequado utilizado no reaterro das valas. Esta também pode ser a causa de saliências e ondulações.

Já trincas, buracos ou reparo soltando (sem aderência) evidenciam má qualidade do material utilizado para a pavimentação.



Rua Dona Balbina, n.º 230 – Sala 33 – 3º Andar – Ed. Fratini, Centro. Porto Ferreira– SP – CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225 CNPJ: 14.239.170/0001-38



E-mail: contato@arpf.com.br

8. CONSTATAÇÕES DE NÃO CONFORMIDADES (NC)

LISTA DAS VISTORIAS DE REPAROS EM PAVIMENTOS

1- Afudamento/depressão 2- Saliência/elevação 3-Irregularidade/ondulação 4-Trinca/rachadura 5-Buraco 6-Soltando 7-Ausência de Reparo 8-Rua adequada Vistoria N. Data Endereço Número Tipo 1 2 3 6 Prazo nº NC 14 03/07/2018 | Rua Viriato Montenegro 122 26 dias 280 Rua Х 03/07/2018 Rua Viriato Montenegro 26 dias 280 15 152 Rua х 05/07/2018 Rua Jean Gabriel Villin 26 dias 293 28 259 Rua Χ 32 05/07/2018 Rua Valentim Lopes 438 26 dias 295 Rua Х 323 36 13/07/2018 Rua Horácio José 250 Rua х 26 dias 327 37 13/07/2018 Rua Emerson Ap. Carandina 405 Rua Х 26 dias 39 16/07/2018 Rua Pedro Marival José Aboiata 26 dias 330 775 Rua х 42 16/07/2018 Rua Antônio Liberal 590 26 dias 331 Rua Х 333 50 16/07/2018 Rua Armando Scheffer 65 Rua Х 26 dias Х 345 56 20/07/2018 Rua Rubens Parada 119 Rua х х 26 dias 267 3 29/06/2018 Rua Dr. Antônio Teixeira 16 Х 26 dias Rua 269 4 02/07/2018 Rua Francisco Dias de Almeida 91 Rua Х Х 26 dias 271 10 02/07/2018 Rua Padre Faustino Sertagini 85 Х х 26 dias Rua 02/07/2018 Rua Padre Faustino Sertagini х 26 dias 271 11 186 Rua 271 12 02/07/2018 Rua Padre Faustino Sertagini 349 Х 26 dias Rua Х 280 13 03/07/2018 Rua Viriato Montenegro 52 Rua Х 26 dias 03/07/2018 282 16 Rua José Naif 81 Rua 26 dias Х 282 17 03/07/2018 Rua José Naif 91 Rua х 26 dias 129 286 22 04/07/2018 Rua Joaquim Silos Cintra Rua Х 26 dias 23 04/07/2018 Rua Joaquim Silos Cintra 79 26 dias 286 Rua Х 287 24 04/07/2018 Rua Elias José de Araujo 301 х 26 dias Rua 25 04/07/2018 Rua Thales Castanho de Andrade 279 26 dias 288 Rua Х 29 Х 26 dias 295 05/07/2018 Rua Valentim Lopes 421 Rua 295 05/07/2018 Rua Valentim Lopes 421(2) 26 dias 30 Rua х 05/07/2018 | Rua Valentim Lopes 427 295 31 Rua Х 26 dias 05/07/2018 Х 26 dias 295 33 Rua Valentim Lopes 441 Rua х 295 34 05/07/2018 Rua Valentim Lopes 481 Rua Х 26 dias 232 35 13/07/2018 Rua Horácio José 235 Rua Х 26 dias 790 330 38 16/07/2018 Rua Pedro Marival José Aboiata Rua 26 dias Χ Х 330 16/07/2018 Rua Pedro Marival José Aboiata 725 Rua 26 dias



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO FERREIRA - ARMPF Rua Dona Balbina, n.º 230 – Sala 33 – 3º Andar – Ed. Fratini, Centro. Porto Ferreira – SP – CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225

CNPJ: 14.239.170/0001-38

E-mail: contato@arpf.com.br



Porto Ferreira

331	43	16/07/2018	Rua Antônio Liberal	725	Rua	х			Х			26 dias
333	49	16/07/2018	Rua Armando Scheffer	105	Rua	х						26 dias
344	51	20/07/2018	Av. Francisco Peripato	521	Rua				Х			26 dias
344	52	20/07/2018	Av. Francisco Peripato	502	Rua	х	Х	Х	Х			26 dias
344	53	20/07/2018	Av. Francisco Peripato	501	Rua		Х		Х			26 dias
344	54	20/07/2018	Av. Francisco Peripato	492	Rua		х	Х	Х			26 dias
346	57	20/07/2018	Rua José Marques Castelhano	39	Rua	х			Х			26 dias
346	58	20/07/2018	Rua José Marques Castelhano	59	Rua	х			Х			26 dias
346	59	20/07/2018	Rua José Marques Castelhano	105	Rua	х			Х			26 dias
346	60	20/07/2018	Rua José Marques Castelhano	115	Rua	х		Х				26 dias
348	63	20/07/2018	Rua Paiaguás	405	Rua	Х						26 dias
348	64	20/07/2018	Rua Paiaguás	389	Rua	х		Х	Х			26 dias
348	65	20/07/2018	Rua Paiaguás	386	Rua	х		Х	Х			26 dias
348	66	20/07/2018	Rua Paiaguás	339	Rua					х		26 dias
348	67	20/07/2018	Rua Paiaguás	328	Rua	х			Х			26 dias
348	68	20/07/2018	Rua Paiaguás	325	Rua	Х						26 dias
348	69	20/07/2018	Rua Paiaguás	274	Rua	х						26 dias
348	70	20/07/2018	Rua Paiaguás	264	Rua	х						26 dias
348	71	20/07/2018	Rua Paiaguás	208	Rua	Х	Х		Х			26 dias
363	72	24/07/2018	Rua José João	339	Rua	Х						26 dias
363	73	24/07/2018	Rua José João	250	Rua	х			Х			26 dias
363	75	24/07/2018	Rua José João	159	Rua	х			Х			26 dias



Rua Dona Balbina, n.º 230 – Sala 33 – 3º Andar – Ed. Fratini, Centro. Porto Ferreira – SP – CEP: 13.660-000-Telefones: (19) 3585-7225

CNPJ: 14.239.170/0001-38 E-mail: contato@arpf.com.br



9. CONCLUSÃO

Sugere-se que a prestadora de serviços, BRK Ambiental, seja notificada das constatações, recomendações e determinações apontadas neste relatório, apresente as justificativas que julgar necessária.

Para todas as não conformidades recomendamos o prazo de 15 (quinze) dias para as justificativas e 26 (vinte e seis) dias para a adequação, média de 2 reparos por dia, que deve ser realizada com a remoção de todo reparo do pavimento com problemas, compactação adequada do solo, execução de base e de camada de novo pavimento de acordo com as normas NBR da ABNT.

Não devem ser efetuados remendos parciais dos reparos, tampouco sobreposição da camada existente.

A Concessionária deverá comprovar as adequações por meio de fotos identificadas, de acordo com a não conformidade apontada.

Deve ser dada a devida publicidade dos atos da fiscalização e relatórios.

Porto Ferreira, 09 de agosto de 2018.

> Fiscalização e elaboração:

Arlei Flausino Aureliano - Fiscal

Wendel Ederson M. S. Cremonezi - Analista Regulador

> Coordenação e revisão

Luís Henrique Paludetti - Chefe da Divisão Financeira